VENNELYST INGENIØR- OG ENTREPRENØRFORRETNING A/S
Hedevold 8 • 9800 Hjørring • Tlf. 98 92 14 66 • CVR nr. 41 41 6 56

**TIDSPLAN FOR SEPARATKLOAKERING SINDAL 2022**

**Dato:** 11.04.2022
Rev. dato: 03.05.2022
Sag nr.: 220412

| Aktivitet \ Uge nr. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Nørregade Nord:* | 2. | | | S | | K | | 2. | | | | | | | S | | | | |
| Fræsning asfalt | P | | | t | | r | | P | | | | | | | o | | | | |
| *Hovedkloak:* | å | | | o | | i | | i | | | | | | | m | | | | |
| 350R - 915R Sverrigesgade | s | | | r | | s | | n | | | | | | | m | | | | |
| 915S - 920S Sverrigesgade-Markedsgade | k | | | e | | t | | s | | | | | | | e | | | | |
| 920S - 925S Markedsgade- nr. 34 | e | | | | | i | | e | | | | | | | r | | | | |
| 925S - 930S Nr. 34-Vendelbogade | d | | | B | | | | d | | | | | | | f | | | | |
| Stik nr. 24-26-21A-22A | a | | | e | | H | | a | | | | | | | e | | | | |
| Opdækning | g | | | d | | i | | g | | | | | | | r | | | | |
| Stianlæg | | | | e | | m | | | | | | | | | i | | | | |
| Asfalt Nørregade | | | | d | | m | | | | | | | | | e | | | | |
| Kloak Markedsgade | | | | a | | e | | | | | | | | | | | | | |
| Opdækning | | | | g | | l | | | | | | | | | | | | | |
| Fjernvarme | | | | | | f | | | | | | | | | | | | | |
| Asfalt | | | | | | a | | | | | | | | | | | | | |
| Stianlæg | | | | | | r | | | | | | | | | | | | | |
| *Nørregade Syd:* | | | | | | t | | | | | | | | | | | | | |
| Opbrydning belægning | | | | | | s | | | | | | | | | | | | | |
| *Hovedkloak:* | | | | | | d | | | | | | | | | | | | | |
| 905S - 910S Nr. 2A-Møllevænget | | | | | | a | | | | | | | | | | | | | |
| 910S - 915S Møllevænget-Sverrigesgade | | | | | | g | | | | | | | | | | | | | |
| Opdækning | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vand | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fjernvarme Nørregade 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Aktivitet \ Uge nr. | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Nørregade Syd:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opbrydning belægning | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Hovedkloak:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 910S - 915S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opdækning | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fjernvarme | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vand | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vejkasse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Retablering flisebelægninger | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asfalt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kloak Vendelbogade | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fjernvarme Norgesgade | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fjernvarme Pakhustorvet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diverse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |